



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 3.034

Repintura das lombadas existentes na Av. Humberto Cereser (bairro Caxambu).




PR 02.98.59

CONSIDERANDO que as lombadas existentes ao longo da Av. Humberto Cereser, no bairro Caxambu, estão com a pintura gasta, o que prejudica sua identificação por parte dos motoristas, fato que vem preocupando os moradores, eis que essa deficiência pode ser causa de algum indesejável acidente de trânsito,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal sejam determinadas as medidas que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, visando à repintura das mencionadas lombadas.

Sala das Sessões, 10/02/98



SILVANA CÁSSIA RIBEIRO BAPTISTA