




INDICAÇÃO N.º 5.969

Limpeza dos bueiros existentes nas ruas Luiz Salomão e Fernando Tibiriçã (Vila Rami).



Tomados por lixo, os bueiros existentes nas ruas Luiz Salomão e Fernando Tibiriçã (Vila Rami) não se têm prestado devidamente a sua finalidade, qual seja o escoamento de águas. Com isso, os moradores locais estão-se queixando, repletos de razão, à espera de solução para o problema.

Isto posto;

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam determinadas providências, junto ao setor devido, objetivando limpeza dos referidos bueiros, com a maior brevidade.

Sala das Sessões, 07.11.1995

FRANCISCO DE ASSIS POÇO