




INDICAÇÃO N.º 6.022

Sinalização de solo na Rua Jair Peres (Vila Jundiainópolis).



Estão ocorrendo diversos acidentes com veículos na Rua Jair Peres, em Vila Jundiainópolis, especialmente no entroncamento com a via marginal da Via Anhangüera, devido à falta de sinalização na artéria.

Em vista disso,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal sejam determinadas as medidas que couberem, junto ao setor competente, visando a pintura de sinalização de solo na via pública acima referida.

Sala das Sessões, 14.11.95

FRANCISCO DE ASSIS POÇO

ns