




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 6.279

Reparos no asfalto do entroncamento da Rua Fernando Tibiriçá com a Rua Luiz Salomão (Vila Rami), ao lado do tampão do poço de visita da rede de esgoto.



INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a determinação de providências que se fizerem necessárias, junto ao órgão competente, visando a reparos no asfalto do entroncamento da Rua Fernando Tibiriçá com a Rua Luiz Salomão (Vila Rami), devido a buraco existente ao lado do tampão do poço de visita da rede de esgoto localizado no centro da faixa de rolamento de veículos.

Sala das Sessões, 06.02.96

FRANCISCO DE ASSIS POÇO

* cm