




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.859

Repinte de sinalização de solo nas esquinas da Rua do Retiro.



CONSIDERANDO que a sinalização de solo das esquinas da Rua do Retiro está completamente apagada devido à ação do tempo e ao desgaste provocado pelo intenso tráfego e frenagem de veículos, o que contribui diretamente para a ocorrência de acidentes de trânsito,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas ao repinte de sinalização de solo nas esquinas da artéria em questão.

Sala das Sessões, 21/11/00

FELISBERTO NEGRI NETO