




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.909

Troca de lâmpadas de vapor mercúrio por vapor de sódio na Rua Augusto Trevisan (Parque do Colégio).



CONSIDERANDO que as luminárias existentes na Rua Augusto Trevisan, no Parque do Colégio, possuem lâmpadas de vapor de mercúrio, deixando a via pouco iluminada no período noturno, preocupando os moradores, além de dificultar a visualização dos motoristas;

CONSIDERANDO que lâmpadas de vapor de sódio, além de ter melhor iluminação, são mais econômicas e tem vida mais longa que as lâmpadas de vapor de mercúrio,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização dos serviços de troca das lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio na via em questão.

Sala das Sessões, 28/11/00


ORACI GOTARDO