




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.963

Substituição das lâmpadas a vapor de mercúrio por a vapor de sódio na Rua Augusto Trevisan (Parque do Colégio).



CONSIDERANDO que as lâmpadas a vapor de sódio oferecem maior luminosidade que as lâmpadas a vapor de mercúrio;

CONSIDERANDO que na Rua Augusto Trevisan, no Parque do Colégio, a iluminação encontra-se insuficiente, pois as lâmpadas são a vapor de mercúrio e este fator está causando perigo e insegurança aos moradores e transeuntes locais, uma vez que tem ocorrido diversos assaltos na localidade,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, e conforme julgar de merecimento esta sugestão, visando à substituição das lâmpadas a vapor de mercúrio por a vapor de sódio na artéria em questão.

Sala das Sessões, 05/12/00


ORACI GOTARDO