




INDICAÇÃO N.º 10.129

Limpeza do bueiro existente no lado oposto do n.º 878 da Rua Dino e do canal do córrego até a Rua Carlos Gomes (Vila Belesso).



OF.PR. 0 9 9 9 2 6

CONSIDERANDO que o bueiro existente no lado oposto do n.º 878 da Rua Dino, em Vila Belesso, encontra-se obstruído, fato que tem causado inúmeros transtornos aos moradores, principalmente com fortes chuvas, quando ocorrem alagamentos;

CONSIDERANDO, ainda, que o canal do córrego que liga o referido bueiro até a Rua Carlos Gomes também está em péssimo estado de conservação, propiciando a proliferação de insetos e ratos,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização dos serviços de limpeza do bueiro e do canal do córrego do local em questão, conforme acima mencionado.

Sala das Sessões, 08/09/99

FRANCISCO DE ASSIS POÇO