



Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

5.968

Repinte de sinalização de solo da Av. São João (Bairro Ponte São João).

ENCAMINHE-SE  
*[Signature]*  
Presidente  
20 AGO 2002

OF.PR. 3802163

A Av. São João (Bairro Ponte São João) é muito movimentada e está com a sinalização de solo totalmente apagada, prejudicando o bom andamento do trânsito, pois os motoristas que não conhecem o local dirigem bastante inseguros, podendo causar acidentes.

Isto posto,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas ao repinte de sinalização de solo no local em questão.

Sala das Sessões, 20/08/02

*[Signature]*  
FRANCISCO DE ASSIS POÇO