



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6.667

Limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas e repinte de suas grades de proteção.


ENCAMINHE-SE
Presidente
08 OUT 2002
OF.PR. 100286

CONSIDERANDO que o sistema de drenagem de águas pluviais do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas está obstruído por consequência natural do cumprimento de seu propósito, eis que juntamente com a água são escoadas sujeiras cujo acúmulo compromete a função do equipamento;

CONSIDERANDO que recentemente a Administração repintou as grades de proteção do Viaduto Sperandio Pellicciari, beneficiando-o esteticamente e conferindo maior durabilidade ao equipamento, resultando em segurança aos transeuntes,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas e repinte de suas grades de proteção no mesmo padrão das do outro logradouro citado.

Sala das Sessões, 08/10/02


ANA TONELLI