



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2.624

Repinte de sinalização de solo nas avenidas Com. Antonio Borin e Humberto Cereser (Bairro Caxambu).



01 - PR 11/01/43

Toda a extensão das avenidas Com. Antonio Borin e Humberto Cereser encontra-se com suas sinalizações de trânsito (solo) completamente apagadas, devido à ação do tempo e as constantes frenagens dos veículos.

Assim sendo,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas ao repinte das sinalizações de trânsito nas artérias acima mencionadas.

Sala das Sessões, 13/11/01

ANA TONELLI