



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 3.548

Repinte da sinalização de solo da Av. São João e das suas artérias de acesso (Bairro Ponte São João).

ENCAMINHE-SE.
Juan Tonelli
Presidente
26 FEV 2002
of. PR 02/02/177

CONSIDERANDO que a sinalização de solo da Av. São João e das suas artérias de acesso (Bairro Ponte São João) encontra-se muito apagada devido às ações do tempo e ao desgaste provocado pelo intenso tráfego e frenagem de veículos;

CONSIDERANDO que, nesse estado de conservação, fica dificultada a sua visualização por parte dos motoristas, podendo propiciar a ocorrência de acidentes,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas ao repinte da sinalização de solo das referidas artérias.

Sala das Sessões, 26/02/02

Juan Tonelli
ANA TONELLI