




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo


INDICAÇÃO Nº 3.744

Restauração do muro de proteção do Viaduto Sperandio Pellicciari.


ENCAMINHADO
Presidente
12 MAR 2002
of. PR 03/02/44

CONSIDERANDO que o Viaduto Sperandio Pellicciari, está acometido por sérias avarias em decorrência do desgaste natural de sua estrutura, em especial as pilastras e canos que compõem a mureta de proteção dos pedestres, podendo motivar sérios acidentes com os transeuntes,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à restauração das pilastras e canos do muro de proteção do referido logradouro, com posterior pintura.

Sala das Sessões, 12/03/02

ANA TONELLI