




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

1.701

Instalação de sinalização de solo e placa indicativa na confluência da Av. Nações Unidas com a Av. Dr. Nelson Villaça (Vila São Paulo).

ENC. MINHE-SE.

Presidente
24 MAI 2005


OF.PR. 050594**-

CONSIDERANDO que o perigo de uma confluência sem nenhum tipo de sinalização que a indique pode ser imenso;

CONSIDERANDO que a simples instalação destes equipamentos pode ser o fato determinante para a salvação de muitas vidas,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para instalação de sinalização de solo e placa indicativa na confluência da Av. Nações Unidas com a Av. Dr. Nelson Villaça (Vila São Paulo).

Sala das Sessões, 24/05/05


JOSÉ ANTÔNIO KACHAN




SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DOT / DIVIPLAN

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 12/AGD/05 11:34 044675

Jundiaí, 11 de agosto de 2005.

Ofício nº 878/2005-SMT/DOT




Referente à Indicação nº 1.701/05 – sobre solicitação e implantação de sinalização de solo e placa indicativa na confluência da Av. Nações Unidas com Av. Nelson Villaça – Vila São Paulo.

Prezado Senhor:

Em resposta à Indicação supra citada, vimos por meio deste informar à V. S^a. que após vistoria e estudos na região do Jardim do Lago, constatamos a viabilidade técnica quanto à implantação de conjunto semaforico com "sensor e botoeira", no cruzamento em questão. As sinalizações vertical e horizontal serão executadas também, através de Ordem de Serviço nº 369/05 e Projeto nº 303/04 emitidos por esta Divisão.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Engº Robson José Apezato
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

Ao
Ilmo. Sr.
Vereador José Antonio Kachan
Câmara Municipal
Nesta