



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

3473

Tapamento de buraco na Rua Honorato Spiandorin, altura do nº. 228 (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE
Guaribelli
Presidente
03 NOV 2005
OF.PR. 110501---

No leito carroçável da Rua Honorato Spiandorin, na altura do nº. 228, no Bairro Colônia, existe um buraco na camada asfáltica que está atrapalhando sensivelmente o tráfego de veículos, além de propiciar a ocorrência de acidentes.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para tapamento de buraco no local acima mencionado, a fim de atender às solicitações dos moradores.

Sala das Sessões, 03/11/2005

Sartori
GERSON HENRIQUE SARTORI