




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

3551

Repinte de sinalização de solo da Rua Engenheiro Monlevade (Centro).



OF.PR. 110522 - - -

CONSIDERANDO que a sinalização horizontal da Rua Engenheiro Monlevade, no Centro, se encontra em precárias condições de conservação;

CONSIDERANDO que isso dificulta o fluxo do tráfego e propicia a ocorrência de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para repinte da referida sinalização.

Sala das Sessões, 08/11/2005

ROBERTO CONDE ANDRADE

Jundiá, 08 de março de 2006.

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 09/MAR/06 15:27 046131

Of. Nº 271/2005-SMT/DOT/DIVIPLAN.

Referente à Indicação 3551 para repinte de sinalização de solo da Rua Engenheiro Monlevade (Centro).

Prezado (s) Senhor (es)

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.


Presidente

30/03/2006

Em resposta à Indicação supra citada, vimos por meio deste informar à V. Sª que, a Seção de Implantação desta Secretaria executou, no período de 12 a 16 de outubro de 2005, a manutenção nos principais cruzamentos semaforizados da via. Desta forma, deferimos o requerido.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos, subscrevendo-nos,

Atenciosamente,


Engº Robson José Apezatto

Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

Ao

Ilmo. Sr.

Vereador Roberto Conde Andrade

Câmara Municipal de Jundiá

Nesta