




Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

3709

Pintura de sinalização de solo na Rua Miguel Hilário Navarrete Sanches (Vila Marlene).



OF.PR. 110571---

Considerando que não há sinalização de solo que oriente os motoristas e transeuntes na Rua Miguel Hilário Navarrete Sanches, em Vila Marlene;

Considerando que tal fato pode contribuir sobremaneira para a ocorrência de acidentes de grave monta,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para pintura de sinalização de solo no local acima citado.

Sala das Sessões, 29/11/2005

ANA TONELLI

Jundiaí, 05 de abril de 2006.

Ofício nº 409/2006-SMT/DOT/DIVIPLAN.


Referente à Indicação 3709 para pintura de sinalização de solo na Rua Miguel Hilário Navarrete Sanches (Vila Marlene).

Prezada (s) Senhora (s)

Em resposta à Indicação supra citada, vimos por meio deste informar à V. S<sup>a</sup> que, os serviços solicitados foram executados no dia 24 de março de 2006 pela Equipe de Manutenção desta Secretaria. Desta forma, deferimos o requerido.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para mais informações, subscrevendo-nos mui,

Atenciosamente,

  
Robson José Apezato  
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

À  
Ilma. Sr<sup>a</sup>.  
Vereadora Ana Tonelli  
Câmara Municipal de Jundiaí  
Nesta.