



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

3968

Pintura de sinalização de solo nos viadutos Prof. Joaquim Candelário de Freitas e Gal. Euclides Oliveira Figueiredo.

ENCAMINHE-SE
[Signature]
Presidente
07 FEV 2006
Of. PR 02.06.24

Considerando que a sinalização de solo (faixas) dos viadutos Professor Joaquim Candelário de Freitas e General Euclides Oliveira Figueiredo está apagada;

Considerando que este fato pode ser o causador de acidentes graves, com vítimas fatais, inclusive,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para pintura de sinalização de solo nos locais citados.

Sala das Sessões, 07/02/2006

[Signature]
ANA TONELLI