




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

5232

Repinte de sinalização de solo na Rua Luiz Benacchio (Bairro Colônia).


ENCAMINHE-SE.
Presidente
23 MAI 2006
OF. PR. 419 - 2006 -

A pintura da sinalização de solo da Rua Luiz Benacchio, no Bairro Colônia, encontra-se completamente apagada em virtude da ação do tempo e pelas constantes frenagens dos veículos, propiciando, assim, a ocorrência de acidentes, em particular no período noturno, quando a visibilidade dos motoristas fica reduzida.

Por essas razões,


INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para repinte da sinalização de solo em toda a extensão da artéria acima mencionada.

Sala das Sessões, 23/05/2006


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"

Jundiaí, 05 de julho de 2006.

Of. N° 995/2006-SMT/DOT/DIVIPLAN




Referente a Indicação n°. 5232 para repinte de sinalização de solo na Rua Luiz Benacchio,
Bairro Colonia.

Prezado (s) Senhor (es)

Em resposta a Indicação supra citada, vimos por meio deste informar à V. S^a que,
os serviços solicitados foram executados no dia 22 de junho de 2006, pela equipe de
manutenção desta Secretaria. Desta forma, deferimos o requerido.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos,
subscrevendo-nos,

Atenciosamente,


Robson José Apezato
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

Ao
Ilmo. Sr.
Vereador Antonio Carlos Pereira Neto
Câmara Municipal de Jundiaí
Nesta