




INDICAÇÃO Nº

11.091

*Implantação de redutor de velocidade na Av. Nami Azem, altura do nº. 1.160 (Bairro Colônia).*



*Após o asfaltamento da Av. Nami Azem, no Bairro Colônia, a incidência de acidentes aumentou bastante em virtude do excesso de velocidade desenvolvido por alguns motoristas, situação que acaba colocando em risco a integridade física daqueles que por ali passam.*

*Sendo assim,*

*INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à implantação de redutor de velocidade na artéria acima mencionada, na altura do nº. 1.160, de vez que nessa localidade existe apenas um imóvel com aproximadamente 150 m<sup>2</sup>, sendo, portanto, dispensada as formalidades burocráticas.*

Sala das Sessões, 14/10/03

  
ORACI GOTARDO