




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

11.926

Substituição de lâmpadas na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, defronte do nº. 288 (Jardim São Camilo Novo).



As lâmpadas existentes na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, defronte do nº. 288, no Jardim São Camilo Novo, encontram-se danificadas, deixando, assim, aquele local bastante escuro no período noturno, contribuindo para a ação de marginais e vândalos.

Por isso,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à substituição das lâmpadas do local acima mencionado.

Sala das Sessões, 09/12/03


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
"José Dias"