




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

10876

Substituição de poste da Rua Rodolpho Santos Bomeisel, defronte do n.º 118 (Jardim do Lírio).



OF.PR/D 862/2007

CONSIDERANDO que o poste de iluminação da Rua Rodolpho Santos Bomeisel, defronte do n.º 118, no Jardim do Lírio, é de madeira;

CONSIDERANDO que esse material se desgasta facilmente, podendo causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para substituição, por outro de cimento, do referido poste.

Sala das Sessões, 13/11/2007


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"