




INDICAÇÃO Nº

13729

Substituição de lâmpadas do Viaduto General Euclides Oliveira Figueiredo.



OF.PR/DL 1 638 / 2008

CONSIDERANDO que há algumas lâmpadas queimadas no Viaduto General Euclides Oliveira Figueiredo;

CONSIDERANDO que tal fato prejudica sensivelmente a visibilidade no local, no período noturno;

CONSIDERANDO que, assim, se torna iminente a ocorrência de diversos incidentes, bem como torna o local propício à ação de delinquentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para substituição de lâmpadas do referido local.

Sala das Sessões, 15/07/2008


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"