




INDICAÇÃO Nº

14201

Providências quanto a muro situado na Av. Padre Evaristo Afonso, defronte do n.º 735.



CONSIDERANDO que na Av. Padre Evaristo Afonso, defronte do n.º 735, há um ponto de ônibus;


CONSIDERANDO que atrás se acha um terreno baldio cercado de muro;

CONSIDERANDO que este se encontra repleto de rachaduras e pendendo em direção ao citado ponto;

CONSIDERANDO que os usuários do transporte coletivo ficam inseguros, com medo de que o muro venha a cair,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para resolução do mencionado problema.

Sala das Sessões, 16/09/2008


GERSON HENRIQUE SARTORI