



INDICAÇÃO Nº

14365

Implantação de redutor de velocidade na Av. Prof.^a Leonitã Faber Ladeira, altura do n.º 1.536 (Jardim do Lago).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

07/10/2008

CONSIDERANDO que, freqüentemente, tem sido verificado, na Av. Prof.^a Leonita Faber Ladeira, no Jardim do Lago, o desenvolvimento de altas velocidades por parte de alguns irresponsáveis motoristas que, com tais ações, colocam em risco a segurança local;

CONSIDERANDO que a implantação de um redutor de velocidade, na altura de seu n.º 1.536, poderia colir tais abusos, evitando-se, assim, trágicas ocorrências,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para implantação de tal benfeitoria no local acima mencionado.

Sala das Sessões, 07/10/2008


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"



Jundiaí

Secretaria Municipal de
Transportes




CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 05/NOV/08 11:20 054995

Jundiaí, 03 de Novembro de 2008.

Ofício nº 1915 /2008 –SMT /DOT –DIVIPLAN

Ref. Indicação nº14365 /2008– Implantação de redutor de velocidade.
Controle nº 4759 /2008.

Prezado Senhor,



Vimos por meio deste, informar que no momento não temos Empresa contratada para execução de novas lombadas, analisaremos o local para uma solução alternativa, e incluiremos em nossa programação para novas lombadas se for necessário, tecnicamente. Sendo o que tínhamos a informar, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Engº Adilson Roberto Borriero
Chefe Div.Planej.Trânsito

Câmara Municipal de Jundiaí
Exmo. Sr.Vereador
Antonio Carlos P. Neto.
Nesta