



INDICAÇÃO Nº

14580

Repinte de sinalização de solo na Rua Brasil.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28 /10/ 2008


CONSIDERANDO que a Rua Brasil não conta com sinalização de solo em toda a sua extensão, pois em alguns trechos ela está apagada;

CONSIDERANDO que sua falta atrapalha o tráfego de veículos e compromete a segurança dos usuários;

CONSIDERANDO que este Vereador recebeu várias solicitações nesse sentido,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo na citada via.

Sala das Sessões, 28/10/2008


GERSON HENRIQUE SARTORI