




INDICAÇÃO Nº

00018

Tapamento de buráco no Viaduto Hilário Caniato.



CONSIDERANDO que no leito carroçável do Viaduto Hilário Caniato se formou um buraco de grandes proporções no sentido Jardim Torres de São José-Vila Hortolândia;

CONSIDERANDO que tal imperfeição está comprometendo a segurança dos usuários, pois favorece a ocorrência de acidentes e avarias,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento do referido buraco.

Sala das Sessões, 03/02/2009


ANA TONELLI