



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APROVADO

Sala das Sessões, 20/11/74

Câmara Municipal de Jundiaí
S. P.


REQUERIMENTO N.º 1019

Senhor Presidente

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, seja enviado ofício ao Sr. chefe do Executivo, a fim de que S.Exa. se digne informar a esta Edilidade, o seguinte:

- Existem problemas técnicos ou de insuficiência de verba que acarretam a constante falta de água em setores da Vila Progresso, Av. Fernando Arens e Travessas, Vila São Paulo e Agapeama?
- O D.A.E. não conta com o número necessário de funcionários?
- Em realidade o que ocasiona a inconstância de fornecimento de água nos locais apontados?
- Existe possibilidade de solução?
- Se existe, quando teremos solvido o angustiante problema?

Sala das Sessões, 18/novembro/1974.


Elio Zillo.



Em 02 de dezembro de 1974

GP.L 580/74

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
PROTÓCOLO DATA	
000000	-25274
CLASSIF. _____	

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Tendo em vista o requerimento nº 1 019/74, de autoria do Exmo.Sr. Vereador ELIO ZILLO, vi mos passar às mãos de V.Exa. cópia da informação prestada/ pelo Departamento de Águas e Esgotos - Autarquia Municipal.

No ensejo, renovamos nossas expressões da mais perfeita estima e elevada consideração. ✓

Atenciosamente,

(IBIS PEREIRA MAURO DA CRUZ)
-Prefeito Municipal-

A

Sua Excelência, o Senhor

Vereador HENRIQUE VICTÓRIO FRANCO

DD. Presidente da Câmara do Município de
JUNDIAÍ

ED.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
Gabinete do Presidente	
Com vista ao Autor	
Presidente	
Em 2 de 1974	de 1974

D A E

Autarouio Municipal

FOLHA DE INFORMAÇÕES

REF.: PM - 12815/74

Indicação nº 1.019

Vereador Dr.: ELIO ZILLO

Assunto:- Referente à problemas técnicos que acarretam
falta de água na Vila Progresso.

INFORMAÇÃO

Em atenção ao requerimento do nobre vereador
Elio Zillo, este Departamento tem a informar o seguinte:

A infra estrutura de saneamento básico no Mu-
nicípio, não acompanhou o vertiginoso desenvolvimento /
nos ultimos 20(vinte) anos .

Item 1º- Se existem problemas técnicos ou in-
uficiência de verba que acarretam a constante falta de
água em setores da Vila Progresso, Av. Fernando Arens, Vi-
la São Paulo, e Agapeama, sim existem problemas:

O setor de Av. Fernando Arens e travessas, es-
ta dependendo para a sua normalização da interligação da
rede velha, com a rede nova, cuja programação já está /
previata para execução no início do próximo mês.

Outrossim em virtude do período de estiagem , -
(período de julho a outubro) proximo passado, os setores
mais altos da Cidade como aqueles citados no requerimento
do vereador , são prejudicados, em virtude do funcionamen-
to apenas de 2(duas) bombas, e às vezes até 1(uma) bomba
impedindo que o abastecimento de água seja normal nesses
setores, pelo baixo nível da principal fonte da Cidade /

Jundiaí, / / 197 .

D A E

Autarquia Municipal

FOLHA DE INFORMAÇÕES

REF.: PM - _____

Indicação nº CONTINUAÇÃO

Vereador Sr.: ELIO ZILLO

Assunto: - _____

INFORMAÇÃO

(Rio Jundiá-Mirim)

Existe possibilidade de melhor atendimento quando todo sistema que está sendo montado ficar pronto, isto, término de 6 reservatórios, casa de bombas do Atibaia, 3 (três) elevatórias e assentamento de 20(vinte) Km. de / subadutoras .

Para isso é necessário verba na ordem de 18(dezoito) e 20(vinte) milhões de cruzeiros.

Em vista do exposto acima , o nobre vereador / pode verificar, que é preciso cooperação por parte do / edis jundienses, votando o orçamento necessário a execução das referidas obras.



ALOYSIO DA SILVA FERRÃO

SUPERINTENDENTE

Jundiá, 26 de Novembro de 1974.

Jundiá, ____/____/197__.