




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 06720

Repinte das sinalizações de solo da Rua Itirapina (Vila Hortolândia).


ENCAMINHE-SE
Presidente
07 NOV 2006
OF.PR. 931-2006-

O intenso tráfego, as constantes frenagens dos veículos e a ação do tempo são fatores que contribuíram para o desgaste da pintura das sinalizações de solo da Rua Itirapina, em Vila Hortolândia, propiciando, assim, a ocorrência de acidentes, em particular no período noturno, quando a visibilidade dos motoristas fica reduzida.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para repinte das sinalizações de solo em toda a extensão da artéria em questão.

Sala das Sessões, 07/11/2006


ENIVALDO RAMOS DE FREITAS
"Val"