



INDICAÇÃO Nº

06761

Recapeamento da Av. Eng.º João Fernandes Gimenez Molina (Distrito Industrial).



OF.PR. 945-2006

CONSIDERANDO que o asfalto da Av. Eng.º João Fernandes Gimenez Molina, no Distrito Industrial, se encontra em precário estado de conservação;

CONSIDERANDO as muitas irregularidades, depressões, buracos e ondulações, prejudicando o fluxo normal do tráfego,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para recapeamento da mencionada via.

Sala das Sessões, 14/11/2006

ANA TONELLI