




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº.

06794

Repinte de sinalização de solo da Rua Bom Jesus de Pirapora.



ENCAMINHE-SE
Presidente
14 NOV 2006
OF.PR. 945-2006-

CONSIDERANDO que a sinalização de solo em toda extensão da Rua Bom Jesus de Pirapora encontra-se desbotada, devido a ação do tempo;

CONSIDERANDO que esse fato pode ser motivo de acidentes no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para repinte de sinalização de solo na referida via.

Sala das Sessões, 14/11/2006


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"



Prefeitura de
Jundiaí

Secretaria Municipal de
Transportes

Jundiaí, 27 de dezembro de 2006.

Ofício nº 2090/2006 SMT/DOT/Diviplan

Ref. Indicação 6794 – Repinte de sinalização de solo da Rua Bom Jesus de Pirapora.

Prezado Senhor,

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente


16/10/2007

Vimos por meio deste, informar que foram elaborados estudos e projeto para atender às solicitações na via em tela, afim de proporcionar maior segurança aos pedestres e ao fluxo de veículos.

Salientamos que o referido processo será implantado conforme Ordem de Serviço nº 443/06, encaminhado à Seção de Implantação e Manutenção para atendimento, assim que tivermos recursos disponíveis.

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais dúvidas e assuntos futuros.

Atenciosamente,


Robson José Apezato
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

À
Câmara Municipal de Jundiaí
A/C Exmo. Sr. Vereador Antonio Carlos Pereira Neto
Nesta.