




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

07052

Melhoria no sistema de drenagem da Av. Dr. Hélio Campos (Jardim Pacaembu).



CONSIDERANDO que a Av. Dr. Hélio Campos, no Jardim Pacaembu, apresenta sérios problemas de drenagem, pois, quando chove, a via fica alagada, porque as bocas-de-lobo não são suficientes para dar vazão;


CONSIDERANDO que defronte do n.º 725 há duas bocas-de-lobo e a canalização passa dentro da residência;

CONSIDERANDO que o fluxo da água é intenso e acaba voltando para o interior daquele imóvel, conforme pode ser verificado através das fotografias anexas;

CONSIDERANDO que a família sofre com inundações desde 2001 e já solicitou a resolução do problema à Prefeitura e à DAE S/A – Água e Esgoto, sem atendimento,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para melhoria no sistema de drenagem da citada artéria.

Sala das Sessões, 05/12/2006


GERSON HENRIQUE SARTORI



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 7.052



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 7.052