




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

07064

Implantação de redutor de velocidade na Rua Comendador Gumercindo Barranqueiros (Bairro Malota).



CONSIDERANDO que a Rua Comendador Gumercindo Barranqueiros (Bairro Malota) é via de trânsito intenso e muitos motoristas excedem o limite da velocidade, podendo causar acidentes graves,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para urgente implantação de redutor de velocidade na mencionada via.

Sala das Sessões, 05/12/2006


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"



Prefeitura de
Jundiaí

Secretaria Municipal de
Transportes

Jundiaí, 20 de dezembro de 2006.

Ofício nº 2055/2006 SMT/DOT/Diviplan

Ref. Indicação 07064 – implantação de redutor de velocidade na rua Comendador Gumercindo Barranqueiros (Bairro Malota).

Prezado Senhor,

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Vimos por meio deste, informar que o local mencionado já conta com dispositivos de redução de velocidade, no qual a distância entre eles não ultrapassa 400 metros, e que atende os aspectos de segurança.

Portanto, somos pelo indeferimento do solicitado.

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais dúvidas e assuntos futuros.

Atenciosamente,

Robson José Apezado

Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

A

Câmara Municipal de Jundiaí

A/C Exmo. Sr. Vereador Antonio Carlos Pereira Neto

Nesta.