




Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

02823

Melhorias na esquina das ruas Jol Fuller com Bonifácio José da Rocha (Centro).



CONSIDERANDO que na esquina das ruas Jol Foller e Bonifácio José da Rocha (Centro) existe grande acúmulo de águas pluviais, que acabam por invadir algumas residências;

CONSIDERANDO que os moradores reclamam pela situação que acontece há cerca de 15 anos e prejudica o trânsito dos pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na referida via.

Sala das Sessões, 11/08/2009

LEANDRO PALMARINI