




INDICAÇÃO Nº

04486

Repinte de lombadas nas avenidas Humberto Cereser e Comendador Antonio Borin
(Bairro Caxambu)



CONSIDERANDO que nas avenidas Humberto Cereser e Comendador Antonio Borin (Bairro Caxambu) as lombadas estão totalmente apagadas, o que colabora para a ocorrência de acidentes, pois é impossível frear bruscamente em uma via tão movimentada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de lombadas no referido local.

Sala das Sessões, 08/12/2009



ANA TONELLI