




INDICAÇÃO Nº

04537

Implantação de redutor de velocidade na Rua Prof.^a Leonita Faber Ladeira (Jardim do Lago).



CONSIDERANDO a quantidade de acidentes automobilísticos ocorridos no local, inclusive com vítimas fatais,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de redutor de velocidade – de preferência, um radar – na Rua Prof.^a Leonita Faber Ladeira, no Jardim do Lago,

Sala das Sessões, 08/12/2009


ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"