




INDICAÇÃO Nº

04801

Tapamento de buraco da Rua Carlos Ângelo Mathion, defronte do n.º 1.031 (Jardim Tamoio).



Considerando que se formou um buraco ao lado do poço de visita (PV) localizado na Rua Carlos Ângelo Mathion, defronte do n.º 1.031, no Jardim Tamoio;

Considerando os transtornos daí decorrentes, principalmente o risco de avarias nos veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento da citada irregularidade.

Sala das Sessões, 02/02/2010

MARCELO ROBERTO GASTALDO