




INDICAÇÃO N.º 17861

Melhorias na iluminação do Viaduto Hilário Caniato (Vila Hortolândia).



Considerando que a iluminação do Viaduto Hilário Caniato é bastante deficiente, comprometendo a visibilidade dos motoristas no período noturno;

Considerando que, assim, a segurança de todos os usuários fica prejudicada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na iluminação daquele elevado.

Sala das Sessões, 21/11/2012

ANA TONELLI