




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 00064

Implantação de rotatória e sinalização de trânsito na confluência da Rua Bahia com a Rua Rio de Janeiro (Jardim Tarumã).



Considerando a alta velocidade em que os veículos (motocicletas e automóveis) trafegam nas ruas do Jardim Tarumã;

Considerando que a fiscalização de trânsito no local está deficiente e há ocorrência de acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais;

Considerando a localização próxima de posto de saúde, escola e creche, além do comércio local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de rotatória e sinalização de trânsito na confluência da Rua Bahia com a Rua Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 05/02/2013


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
"Márcio Cabeleireiro"