




INDICAÇÃO N.º 00066

Melhoria na sinalização da obra em andamento na Avenida Humberto Cereser, imediações do Bairro Jundiaí-Mirim.




Considerando a alteração da sinalização de trânsito em virtude da realização de obras na Avenida Humberto Cereser, nas imediações do Bairro Jundiaí-Mirim;

Considerando que com a alteração mencionada os moradores que pretendem acessar as vias do bairro Jundiaí-Mirim são obrigados a fazer o retorno em um local muito distante, desestimulando o consumo no comércio local;

Considerando a possibilidade de revisão da sinalização e a indicação de um retorno nas imediações para minimizar os transtornos aos motoristas e reduzir o prejuízo dos comerciantes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a revisão da sinalização de trânsito existente na Avenida Humberto Cereser, imediações do Bairro Jundiaí-Mirim, para melhor localização do retorno e minimizar os prejuízos dos comerciantes e os transtornos aos motoristas.

Sala das Sessões, 05/02/2013

  
MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA  
"Márcio Cabeleireiro"