




Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 13646


Substituição do tampão de boca de lobo na Av. Nações Unidas, defronte do n.º 1.501 (Vila Didi).



CONSIDERANDO que na Av. Nações Unidas, defronte do n.º 1.501, Vila Didi, existe um tampão de boca de lobo totalmente danificado, situação que colabora para a ocorrência de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição do tampão de boca de lobo no referido local.

Sala das Sessões, 16/11/2011



JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS  
"Zé Dias"