




INDICAÇÃO N.º 03982

Substituição de lâmpada queimada na Rua Wately, próximo ao n.º 400 (Vila São Bento).



**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpada queimada na Rua Wately, próximo ao n.º 400, em Vila São Bento, já que luminosidade no local é praticamente nula no período noturno.

Sala das Sessões, 01/10/2013

  
PAULO SÉRGIO MARTINS