




**INDICAÇÃO N.º 03973**

Substituição de tampão de boca de lobo da rotatória da Av. União dos Ferroviários, próximo do Viaduto Sperandio Pellicciari.



Considerando que o tampão da boca de lobo localizada junto à rotatória da Av. União dos Ferroviários, próximo do viaduto Sperandio Pellicciari, encontra-se quebrado, devido a algum veículo pesado ter passado sobre a mesma,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição do referido tampão.

Sala das Sessões, 01/10/2013

ROBERTO CONDE ANDRADE