




INDICAÇÃO N.º 04039

Tapamento de buracos na Av. São João, nas imediações do n.º 379 (Bairro Ponte São João).



Considerando que na Avenida São João, nas imediações do n.º 379, no Bairro Ponte São João, existem alguns buracos na pavimentação asfáltica;

Considerando que esses buracos interferem no fluxo do trânsito e são fatores causadores de danos aos veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para que seja efetuado, urgentemente, o tapamento dos buracos na referida via.

Sala das Sessões, 08/10/2013

RAFAEL ANTONUCCI