




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 34162

Realização de reparos em bueiro existente na Rua Água Branca, na altura do n.º 372 (Vila Ruy Barbosa).



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de reparos em bueiro existente na Rua Água Branca, na altura de seu n.º 372, em Vila Ruy Barbosa, que está exalando mau cheiro, transbordando esgoto e proliferando animais peçonhentos, o que coloca em risco a saúde da população.

Sala das Sessões, 15/10/2013


JOSE ADAIR DE SOUSA