




INDICAÇÃO N.º 04177

Manutenção de tampão na Rua dos Bandeirantes, próximo da entrada do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas (Vila Municipal).




CONSIDERANDO que na Rua dos Bandeirantes, próximo da entrada do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas, em Vila Municipal, há um tampão de poço de visitas que está solto;

CONSIDERANDO que isso traz insegurança aos motoristas, já que pode ocasionar um grave acidente,

INDICO ao Chefe de Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de tampão no local supramencionado.

Sala das Sessões, 15/10/2013


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
"Zé Dias"