





INDICAÇÃO N.º 04354

Nivelamento de tampa de bueiro no início do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas, sentido centro-bairro (Vila Rio Branco).



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de tampa de bueiro no início do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas, sentido centro-bairro (Vila Rio Branco), pois a situação está oferecendo grave risco de acidentes.

Saída das Sessões, 22/10/2013


ADNAN BERNINI