




INDICAÇÃO N.º 04399

Reparos na tampa de bueiro existente na Avenida Doutor Sebastião Mendes da Silva, Bairro Anhangabaú.



Considerando a existência de uma tampa de bueiro cujo arredor está danificado, localizada no cruzamento da Avenida Doutor Sebastião Mendes da Silva com a Avenida Jundiaí, no Bairro Anhangabaú, o que está ocasionando transtornos no trânsito local.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na tampa de bueiro existente na Avenida Doutor Sebastião Mendes da Silva, Bairro Anhangabaú.

Sala das Sessões, 29/10/2013

VALDECI VILAR MATHEUS