



Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 04414

Manutenção e reestruturação da iluminação pública da Avenida Bortholo Murari e da Avenida Walter Gossner (Bairro Ivaturucaia).



Considerando que as Avenidas Bortholo Murari e Walter Gossner, no Bairro Ivaturucaia, encontram-se mal iluminadas no período noturno;

Considerando que grandes extensões dessas avenidas não contam com calçadas para o trânsito de pedestres;

Considerando que esse fato se deve a: 1) vários postes não contarem com o equipamento de iluminação pública; 2) faltarem braços e luminárias em vários postes; 3) baixa potência das atuais lâmpadas e esgotamento de sua vida útil;

Considerando que tal situação traz sérios riscos ao trânsito local, em especial em períodos noturnos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e reestruturação da iluminação pública nas supracitadas artérias, adequando seu nível de iluminação às normas técnicas específicas.

Sala das Sessões, 29/10/2013

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA