




**INDICAÇÃO N.º 04715**

Reparo na tampa do bueiro existente na Avenida Nami Azem, próximo ao número 101 (Bairro Colônia).



**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na tampa do bueiro existente na Avenida Nami Azem, próximo ao número 101, no Bairro Colônia, pois a mesma encontra-se quebrada colocando em risco a integridade física dos moradores e transeuntes.

Sala das Sessões, 12/11/2013

  
MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA